

Allonge 1

En allonge er en tilføjelse til tilstandsrapporten og dermed en del af denne. Allongen kan f.eks. vedrøre en nærmere undersøgelse af en bygningsdel, som har fået karakteren UN.

Vej: Kampmannsvej 35

Kommunenr./Ejendomsnr.: 607-59268

Matr.nr./Ejerlav: 7N Erritsø By, Erritsø

Postnr.: 7000

Sælger: Boet efter Niels Hedeager Sørensen.

By: Fredericia

Dato: 03-09-2015

Bemærkninger til tilstandsrapport:

Der er følgende rettelse til rapportens side 6 - Bygningsbeskrivelse.

Bygnr. 1B: Beboelse-tilbygning Bebygget areal 105 m2 Boligareal 0 m2

Rettes til:

Bygnr. 1B: Beboelse-tilbygning Bebygget areal 105 m2 Boligareal 105 m2

Samlet boligareal 1A og 1B: 262 m2

Dato: 22-10-2015

Beskikket bygnings sagkyndig:

Poul Lodal Jensen
